




HDD



スクリーニングサービス


初期障害発生の低減に、
ダメージ品の排除が必要です！

- HDDは、サーバーやパソコン、レコーダなど、様々な用途に使用されるようになりました。初期品質を確保するために、問題のないHDDの選別が必要です。
- 新品／在庫品／中古品を含め、対応可能なインターフェースのHDDで、スクリーニングサービスを受託します。
※HDD対応インターフェース： SAS／FC／SCSI／SATA／PATA


スクリーニングでHDD選別



HDDスクリーニング（実施例）



A機種:No Error



B機種:No Error

HDD A機種、B機種ともに、性能閾値により、判定:×(不合格)

<結果報告例>


手順	判定 1	判定 2	判定 3	判定 4	判定
項目/閾値	○	○	×	○	×

閾値の設定は自由 : お客様希望(システム条件など)、サンプル素性別の閾値設定など。
 動作条件の設定 : Increment Read / Write、Random Read / Write、Butterfly Seek、ATW試験、エージング試験、転送セクタ条件など。
 結果報告 : 簡潔な○×判定報告です。 ※オプション:データ添付も可能。
 エージングや、ヒートランの品質検査は、HDDにダメージを与えかねません。
 HDDに優しい検査方法で、初期に故障しやすいHDDの排除を目的としています。

スクリーニングのメリット:

- ・HDD初期障害率の低減
(HDD起因のシステム着荷障害率低減)
- ・フィールド偶発障害率の低減

注:スクリーニングは、HDD品質を保証するものではありません。



バタフライシーク試験

お客様への報告内容(参考例):

- ・スクリーニング動作条件
- ・スクリーニング試験成績書の発行
- ・スクリーニング試験結果データの開示 (※オプション)

●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。
 ●本カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。また、内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
 ●本製品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

お問い合わせは下記へ

三映電子工業株式会社
 〒385-0002 長野県佐久市上平尾801
 Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011
 E-mail info@sanei-j.com URL http://www.sanei-j.com/
 東京営業Tel. 03-5999-8801(代) Fax. 03-5999-8807

SAN-EI
 三映電子工業株式会社